Tandem Step Brackets for
Harley-Davidson Sportster

取付説明書

品番：TDSB-1
適合車両：2004- Harley-Davidson Sportster

この度は寺田モータースの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を使用になる前に必ず以下の文面をお読み下さい。
下記注意事項、 警告に反した使用により損害が生じた場合の責任を当社では一切負いかねます。

免責事項

- 製品の装着には確かな技術を持った整備士、 またはメカニックが行う必要があります。 技術、 正しい知識を有さない方の作業に起因する事故や商品、 オートバイの破損については寺田モータースに一切の責任はございません。
- 指定車両以外への取り付け、 製品の分解、 加工、 改造は製品本来の機能が損なわれるだけでなく故障や事故の原因にもなります。 絶対に行わないでください。 上記作業を実施されたことによる事故や商品、 オートバイの破損に関しましては 寺田モータースで一切責任を負うことはございません。
- 商品の誤った使用方法は重大事故につながるおそれがございます。 取扱説明書を熟読し正しい使用を心掛けてください。 誤った使用方法に起因する事故や商品、 オートバイの破損に関しましては寺田モータースで一切責任を負うことはございません。
- 寺田モータースの製品を車両に取り付ける前に取り付け後の車両がお住まいの国、 都道府県、 市町村の法律、 規則に反していないことを事前にご確認ください。 確認後の公道による使用、 および未確認の状態で行動を走行した場合全ては使用者の責任となります。

一般的な安全上の注意事項

- 製品の装着には確かな技術を持った整備士、 またはメカニックが行う必要があります。 技術、 正しい知識を有さない方の作業は重大事故につながるおそれがあります。
- 指定車両以外への取り付け、 製品の分解、 加工、 改造は製品本来の機能が損なわれるだけでなく故障や事故の原因にもなります。 絶対に行わないでください。
- エンジンが完全に冷えた状態で作業を行ってください。 エンジン停止後もしばらくはエンジン、 排気管及びその周辺は高温となっており火傷のおそれがあります。
- ご自分だけでなく周囲の人、 動物等にも十分ご注意ください。
- 作業中、 近くにガソリン等危険物、 可燃物を置かないでください。 引火、 火災のおそれがあります。
- 車体転倒のおそれがあります。 作業は必ず車両を水平にした状態で行ってください。
- 当社製品は性能、 品質向上のため予告なく変更される場合がございます。
- 製品本来の品質、 能力を維持するため定期的なメンテナンスを心掛けて下さい。
- 発送ミス、 不良品に関しましては商品到着後 10 日以内に当社までご連絡下さい。 商品の取り付け、 加工後の返品については一切受け付けいたしません。 また発注ミス等お客様都合による返品につきましては返品に伴う送料、 手数料をご負担いただくことになります。

構成部品

No.	品名	品番	数量
①	ブラケット本体		左右 1 組
②	固定用ボルト		1 本
③	カラー		2 個



お問い合わせ先


有限会社　寺田モータース　　〒660-0075　兵庫県尼崎市大庄中通 1-1
https://www.tmo-products.com/　　E-mail: info@teradamotors.com

© TERADA MOTORS All Rights Reserved.

取付方法


1

車体をジャッキアップした後、
リアサスペンションを固定している
ボルト 1、
およびボルト 2 を取り外します



2

車体左側に関しても同様に
リアサスペンションを取り外します



3

サスペンション上部はブラケット本体、
サスペンションの順に組み付けます

サスペンション下部はカラー③、
サスペンションの順に組み付けます


車体右側（ベルトガード側）のサスペン
ション下部の固定には付属のボルト②を
ご使用下さい



4

各部のクリアランスを確認し上下の
サスペンション取り付け用ボルトを
締め込んで下さい

締付トルク：61-68 N・m




5

車両ごとの個体差、およびブラケットが
A, B 2 面で支える構造のためブラケット
のボルト穴と車両のボルト穴を合わせる
ことが困難な場合がございます。

その場合、まずブラケットの穴にボルト
を通し車体にネジ山を数山引っ掛けます。
次いでブラケット本体の B 面を車体に
合わせ、沿わせるように少しずつボルト
を締め込んでください。

締め込み時抵抗が大きい場合はブラケット
のボルト穴上部（点線部分）を少し削り
再度取り付けを試みてください。

※前述のようにブラケットは重量を 2 面で
支えております。
取り付け時少々抵抗を感じる程度で正常
です。ボルト穴の削りすぎはブラケット
本体の破損につながります。





お問い合わせ先

有限会社　寺田モータース　　〒660-0075　兵庫県尼崎市大庄中通 1-1
https://www.tmo-products.com/　E-mail: info@teradamotors.com

© TERADA MOTORS All Rights Reserved.